


VISSER / SOUDER**té femelle fer/cuivre F15x21 Ø12****Caractéristiques produit****té femelle (130 gcu)****Ø12****F15x21****Application**

Permet de faire un piquage sur un tube cuivre (à souder) afin d'y ajouter un élément à visser (raccord, flexible, robinet...). Précaution : nettoyer le cuivre très soigneusement (extérieur ET intérieur), avec du papier abrasif ou une brosse en métal

**Données commerciales**

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : N04349
- Gencod : 3342971034828

